

# Opis odcinka

**Odcinek**  
414-D47 414-D46

**Górna studnia** 414-D47  
**Dolna studnia** 414-D46  
Kier. inspekcji Od górnej studni

**Insp. nr.** 1.799  
**Data insp.** 19.09.06

<b>Zlecenie nr.</b>		<b>Kanał nr.</b>	
<b>Podst. insp.</b>	Ocena stanu technicznego	<b>Rok budowy</b>	2006
<b>Rodz. insp.</b>	Kamera ARGUS EEx	<b>Dł. inspekcji</b>	16,60 m
<b>Kaseta nr.</b>	DVD	<b>Dł. odcinka</b>	16,61 m
<b>Video pocz.</b>		<b>Dł. rur</b>	6,00 m
<b>Video kon.</b>			
<b>Kształt kan.</b>	Okrągły	<b>Wysokość</b>	300 mm
<b>Material</b>	Polichlorek winylu	<b>Szerokość</b>	300 mm
<b>Położenie</b>	Droga publiczna		
<b>Rodz. kanału</b>	Kanał deszczowy		
<b>Powłoka wewn.</b>			
<b>Rodz. własn.</b>	Odcinek jest własnością urzędu		

## Właściciel

**Operator** mgr inż. Krzysztof Przewieźlik  
**Obserwator** Krzysztof Mroncz, Zdzisław Limański

**Miejscowość** Dąbrowa Górnicza  
**Dzielnica** Strzemieszyce Wielkie  
**Ulica** Zielna

## Komentarz

Foto	Video	Odl.	G	Uszk.	Tekst
305		1,70		HA	Początek odcinka
306		5,10		FOTO	Stan jak na fotografii, Foto nr.: 306,00
		16,60		EH	Koniec odcinka

# Foto-raport odcinka

## Odcinek

414-D47 414-D46

Górna studnia 414-D47  
Dolna studnia 414-D46  
Rodz. kanału Kanał deszczowy  
Kier. inspekcji Od górnej studni

Insp. nr. 1.799  
Data insp. 19.09.06


Kaseta nr. DVD

Początek odcinka

Foto 305

Video  
Odległość 1,70

Uszkodz. HA




Stan jak na fotografii, Foto nr.:  
306,00

Foto 306

Video  
Odległość 5,10

Uszkodz. FOTO

, Foto nr.: 306,00



# Grafika odcinka

**Odcinek**  
414-D47 414-D46  
Zlecenie nr.

**Górna studnia** 414-D47  
**Dolna studnia** 414-D46  
Kier. inspekcji Od górnej studni

**Insp. nr.** 1.799  
**Data insp.** 19.09.06  
**Kaseta nr.** DVD

**Kanał nr.**  
**Dł. inspekcji** 16,60 m      **Kształt kan.** Okrągły  
**Dł. odcinka** 16,61 m      **Wysokość** 300 mm  
**Dł. rur** 6,00 m      **Szerokość** 300 mm

**Operator** mgr inż. Krzysztof Przewięźlik  
**Miejscowość** Dąbrowa Górnicza  
**Ulica** Zielna

**Skala 1/ 500**

**Str. grafiki 1**

Foto	Video	Odl.	ATV	Opis
				414-D47
305		1.70	HA	Początek odcinka
306		5.10	FOTO	Stan jak na fotografii , Foto nr.: 306
		16.60	EH	Koniec odcinka
				414-D46

# Grafika spadków

Odcinek  
414-D47 414-D46

Górna studnia 414-D47  
Dolna studnia 414-D46

Dł. inspekcji 16,60m  
Dł. odcinka 16,61m

Kier. inspekcji Od górnej studni

Insp. nr. 1.799  
Data insp. 19.09.06

